








L1223
DAEWOO KALOS 3 P modello 2002
CHEVROLET AVEO 3 P modello 2008

 TOP40 cod. 13040
LP49; LP51




① Si raccomanda, dopo il montaggio e periodicamente di verificare il fissaggio. La ditta non si assume responsabilità per eventuali danni riportati da persone o cose dovuti al cattivo impiego dei suoi prodotti.

② On recommande, après le montage et périodiquement de vérifier le fixage. La maison décline toutes responsabilités pour éventuels dommages dus au mauvais emploi de ses produits.

③ We recommend after assembly and periodically to verify the fixing. The firm don't take responsibility for eventual damages or injury due to the bad use of his products.

④ Es empfiehlt sich, dass ab und zu die richtige Befestigung überwacht werden. Unsere Firma haftet nicht für möglichen Schade zu Person und Sachen wegen der unfähigen Anwendung unserer Erzeugnisse.

⑤ Se recomienda verificar la sujeción periódicamente y después de cada montaje. La empresa no se hace responsable de los daños que se puedan ocasionar como consecuencia del mal uso de nuestros productos.



LA PREALPINA srl

INDUSTRIA ACCESSORI AUTO
10040 VOLVERA (Torino) ITALY
Strada Orbassano, 47
tel. 011 985 06 83, Fax 011 985 72 76

06/04/2009